

# **Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 21. Dezember 2020 um 18:07**

Hallo Gerald

Es hilft vielleicht, wenn man zu den jeweiligen Problemen kurz erwähnt, um welchen Motor es sich handelt. Schliesslich kennt nicht jeder jeden mit entsprechendem Motor bzw. Touareg.

Beim CASA Motor im 7L sitzt der Ladedrucksensor in Fahrtrichtung links in der Nähe des Scheinwerfers.

Schöne Grüsse