

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 21. Dezember 2020 um 18:34

Hallo

Sorry komplett vergessen .

Klar natürlich ist j

ist ein V6 TDI 3l BJ 2006.

MKB BKS Schalter

Gerald