

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 22. Dezember 2020 um 10:37

Moin Martin

auch beim BKS liegt er dort hinter dem Scheinwerfer. 038 906 051C

habe ihn mal rausgeschraubt und geschaut. (ausgeblasen. sieht aber i.O. aus. trotzdem schwierig in Coronazeiten neuen bestellt.

das ist auch der einzige Fehler im Steuergerät. vor wechsel Saugrohrklappen mit neuem Steuergestänge hat er mal einen Fehler gezeigt 00565 P0235 Static.

da war aber noch ein Fehler 00257 P0101 Mass or Vol Air Flow Circ Range/ Performance . Der ist mit den neuen Saugrohrklappen aber wieder weg.

Gerald