

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 22. Dezember 2020 um 12:18

Noch nee Frage

kann der Boost Sensor A dafür sorgen, das der Turbo komplett abschaltet?

Gaspedal bei 100% und Motor kommt nicht. beim Fahren dann bis 30 -40 KMh

Gerald