

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. Dezember 2020 um 12:29

Hi Gerald

Wenn der Ladedruck nicht stimmt, geht das MStG in den Notlauf. Das hat so mit dem Turbo erst mal nix zu tun.

Aber:

Dein Turbo kann defekt sein, oder das Magnetventil für die Ladedruckregelung (N75).

Oder aber Deine Ladeluftstrecke ist entweder zu oder undicht!

Viel Erfolg