

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 23. Dezember 2020 um 14:30

am besten mal Bild vom fehler machen und einstellen mit Umgebungsbedingungen.