

Unklarer Kühlmittelverlust Touareg r5 TDI

Beitrag von „hannibal“ vom 25. Dezember 2020 um 16:01

Hi,

ich mußte letzte Woche meinen Kühlmittelausgleichsbehälter wegen Undichtigkeit tauschen. Wenn das Kühlmittel heiß wurde es da, wo Ober- und Unterteil des Behälters zusammengefügt sind an zwei Stellen rausgedrückt. Leises Zischen und "Sprotzen". Wahrscheinlich ist das jedoch nicht die Ursache bei Dir, da Du keine Pfütze unter dem Auto hast oder der Behälter ist noch nicht so undicht wie er bei mir war.

Vielleicht trotzdem mal Wert dort nachzuschauen bzw reinzuhören, ob's da etwas zischt.

VG von München nach Wien