

# **Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static**

**Beitrag von „bejai“ vom 26. Dezember 2020 um 19:50**

Moin

Update fehler weg. Aber Karre läuft noch nicht

Saugleitung geprüft und dicht. 1 bar über 2h gehalten.

Bis 2500 rpm keine Leistung. dann setzt turbo ein und fährt.

VTGArbeitet und Saugrohrmotoren regeln zwischen 20 und 80%

Bei Probefahrt erst mal weiße Rauchwolke dann nicht mehr. bei Abstellen stinkt nach verbranntem Öl oder Gummi. Denke das ist die Ablagerung welche beim reinigen der Bänke reingefallen ist.

Auch nach Probefahrt kein Fehler im Speicher.