

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 27. Dezember 2020 um 08:03

Sorry hatte ich vergessen

Der Boostsensor wurde getauscht. Fehler kommt auch nicht wieder.

GERALD