

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „IngoM“ vom 28. Dezember 2020 um 13:34

Hallo Edale,

wenn Du das 3c8035730a Novero HT-4 hast, müsste ein I-Phone über HFP funktionieren. Es kann sein, dass die FSE noch auf rSAP eingestellt ist.

Die neueren FSE werden im T1 nicht als Steuergerät erkannt. Eine Codierung ist auch normalerweise nicht erforderlich.