

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 28. Dezember 2020 um 19:55

Moin

Langsam weiß ich nicht weiter.

Fehlerspeicher bleibt leer. Gasgeben geht bei 100% Vollgasstellung bis ca 1800 rpm. Weiterkommt er nicht hoch. Ladeluftleitung dicht, auch ohne Kat keine Veränderung.

Vtg und saugrohrmotoren regeln beim ansteuern von 20 bis 80% auch ohne meckern. Auch Testlauf kraftstoffpumpe ... alles ohne Auffälligkeiten. Testfahrt kann ich nicht machen weil fährt nicht.

FRAGE UND HOFFENTLICH HAT EINER EINE IDEE.

HATTE BEIM SAUGROHRKLAPPEN WECHSEL DIE DIESEL LEITUNGEN ZUR HOCHDRUCKPUMPE AB. WIE TESTE ICH OB DENN GENUG DIESEL VOR DEM INJEKTOR ANKOMMT..?

Die normale kraftstoffpumpe reicht doch nur für Leerlauf

Wie entlüfteich die Hochdruckpumpe

Gerald