

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 29. Dezember 2020 um 23:49

nabend

heute noch mal saugrohrklappen raus und rein. allen noch mal geprüft und sauber gemacht.

fehlerspeicher ohne Eintrag.

nimmt zögerlich gas an bis 4000rpm.

bei Anfahren bei ca 1500rpm würgst du den Motor ab. erst ab ca 2000 rpm bis 2500rpm ist anfahren möglich. Leeröauf unruhig bei 790 rpm.

beim 1 hochdrehen viel weißer rauch und auch flecken aif dem Boden am Auspuff ende..

selbstdiagnose

saugrohre 20 bis 80% vtg 20 bis 80 % alle sensoren plausibel.

kraftstoffdruck ca 300 und 750 bar. je nach drehzahl.

nun hpcjlauf ohne Drehmoment sehr langsam und unruhoger leerlauf. 750 bis 890 rpm

ladeluftführung dicht geprüft.

Gerald