

P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „bejai“ vom 30. Dezember 2020 um 23:29

Hallo Basti

ich habe nach rep Anleitung gearbeitet und das Problem.

Ich habe mir aber aus Erwin mal einige Daten gezogen. ANgehängt mal ein Auszug zu Saugrohrfehlern. DA ist von einem geber für die Positionen die Rede beim BKS Motor. Der müsste den Durchsatz messen. und daraus die Stellung errechnen. Wenn der durch die Ölkohle spinnt könnte dies Deine Lösung sein. ICh werde diese Geber morgen auch mal suchen.

Gerald

*** Edit coala: Dateianhang gelöscht, bitte Copyright beachten! ***