

# **Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static**

**Beitrag von „Lbs-v10“ vom 31. Dezember 2020 um 07:45**

Schon einmal Kompression gemessen? Eventuell Möglichkeit eine Druckverlustprüfung zu machen?

Vielleicht ist dir etwas beim Saugrohrfummeln in Brennraum gefallen und sitzt am Ventilsitz.

Agr schonmal dicht gemacht?