

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 31. Dezember 2020 um 08:48

morgen

Öffnungen ventile hatte ich beim 2 Abbauen mit kamera geprüft. waren ohne sichtbare unübliche Verschmutzung.

Wenn er dann mal auf 1500 rpm ist läuft er rund und ohne unübliche Geräusche. auch bei versuvch fahren rpm>2500 ist nichts feststellbar.

AGR habe ich noch nicht Dicht gemacht.

Druckverlust messung habe ich spontan keine möglichkeit.

Habe noch was gefunden vom Saugklappen positionsgeber nur finde ich diesen noch nicht.

der müsste doch unterhalb der Bank sein.

Gerald