

# **P2011 trotz neues Saugrohrteils**

**Beitrag von „bejai“ vom 3. Januar 2021 um 08:40**

Hallo Basti

eine Abweichung 80 zu 79 könnten Schrittfehler sein. Ein wechsel von 20 auf 79 wäre dann eine umkehr. das dürfte nur beim wechsel links nach rechts passieren. Die Motoren sind ja Baugleich und werden nur verkehrtrum montiert. Dann würde der Motor ja die endstellungen vertauschen.

Und die dann wieder tauschen nach erneutem umbau

Nun bin ich aber ziemlich verwirrt

Motoren denken nicht.