

Die Qual der Wahl

Beitrag von „bella_b33“ vom 20. Januar 2021 um 06:17

[Zitat von coala](#)

Was war letztlich ursächlich für den Wassereintritt? Konstruktionsmangel oder
Wartungsfehler?

Moin Robert,

Beim Tigan I waren es z.B. die Wasserablaufschläuche, die gern an den Verbindungsstellen in
den A-Säulen den Geist aufgaben. Dann lief das feuchte Nass in den Fußraum.

Von Tigan II und Touareg hab ich bisher nichts in Verbindung mit Problemen gelesen

Gruß

Silvio