

# **Garagentoröffner im T III synchronisiert nicht mit Torantrieb**

**Beitrag von „Janni“ vom 21. Januar 2021 um 09:52**

Moin, da gab es doch eine Lösung, ich meine von Johnson Control!?