

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „Druparde“ vom 27. Januar 2021 um 12:09

Hallo zusammen,

ich bin mit dem CR7 unterwegs und es gab letzte Woche einen größeren SW Up-date. Bisher konnte die Frontscheibe im Discover Premium mittels Max Funktion im Touchdisplay (2. Buttom von unten links) an - und wieder ausschalten. Seit dem SW Up-date geht das nicht mehr.= Kann ich nicht durch wiederholtes Drücken wieder ausschalten. Es bläst so lange bis ich über die Klimaautomatik auf soft gehe.

Mein Freundlicher sagt, dass (i) das noch nie so ging/immer über die Klimaautomatik (ii) nicht vom SW Update kommen kann, da andere Steuerungsgeräte betroffen seinen.

Hab ich mich geirrt?