

# Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 8. Februar 2021 um 17:00**

Hallo zusammen!

Aber ist es nicht auch beim VFL so, dass die Scheinwerfer unabhängig von der Stromversorgung rein und raus geschoben werden können, da die Scheinwerfer ja einen Stecker haben. Also bringt das reindrücken doch eigentlich nix, man müsste an den Stecker dran.

Oder ist bei den VFL Modellen der Stecker am Ende der Plattform und der Scheinwerfer bekommt Kontakt, wenn er richtig reingeschoben und verriegelt ist?

Also als erstes mal die Steckerverbindung kontrollieren evtl. mal probetalber die Scheinwerfer links/rechts tauschen und schauen, ob der Fehler dann noch auf der gleichen Seite oder auf die andere Seite gewandert ist.

Gruss