

# **7L BJ2003 MKB:AZZ 3.2i probleme Benzin-Pumpen Elektrik BNSTG??**

**Beitrag von „allrad4x4“ vom 8. Februar 2021 um 19:11**

so der Fehlerteufel sagte das:

Multifunktion :

00189 Relais 2 Spannungsversorgung klemme 50-Masseschluss

00907 Eingriff Lastmanagement-kein Syntom-permanent

Wegfahrsperr: dasselbe 00189

Motor: 17755 Nockenwellensensor korrelation falsch

instrument: 00438 Kraftstoffversorgung Sensor 2-Stromkreis offen oder Kurzschluß am Pluspol-sporadisch

Dazu musste ich feststellen das bei den Eisigen Temperaturen bis zum Warmlaufen ist Er Normal lief ohne mucken,

als Er warm war gelaufen hat- aus-gleiches Problem wie vorher!!