

Beifahrertür geht bei großer Kälte von innen nicht auf

Beitrag von „Coronet“ vom 12. Februar 2021 um 15:12

Seit ein paar Tagen, seit es so sehr kalt ist bei uns (bis - 14 Grad nachts), hat sich mein Dicker T2 2013 was Komisches angewöhnt. Die Beifahrertür lässt sich die ersten 20 - 30 Minuten, welche das Auto in Betrieb ist, nur von außen öffnen. Danach geht´s auf einmal wieder ganz normal und auch den restlichen Tag lang. Am nächsten Morgen ist es wieder das gleiche; Tür lässt sich von außen öffnen, von innen nicht. Man spürt auch keinen Widerstand im Türgriff.

Hart jemand eine Idee, was das sein könnte ?