

Ölflecken am Boden

Beitrag von „Flo84NAB“ vom 22. Februar 2021 um 14:16

Der Dichtring ist neu und passgenau.

Beim Motorstart hat sich der Dichtring an einer der beschädigten Stellen in diese Position gedrückt.

Gruß Flo