

# V6 TDI Batterie wird nicht richtig geladen

Beitrag von „Nero25“ vom 4. März 2021 um 21:51

## [Zitat von Turbina](#)

[...] Der erste ist im Motorraum, von unten am rechten motorlager (in Fahrtrichtung).  
Das ist eine riesen Kinderkrankheit beim T1. [...]

Vielen Dank für den Tipp mit dem Massekabel vorne rechts am Längsträger, das scheint der Übeltäter zu sein. Hatte zuerst nur mal dran gewackelt, danach kamen wieder 13,6V bei der Batterie an.

Sah zwar auf dem ersten Blick noch in Ordnung aus, aber beim Ausbau ist dann aufgefallen, dass die eine Seite nur noch mit 1/4 des Querschnittes verbunden war.

Habe direkt mal ein neues bestellt. Für die die es interessiert und die Teilenummer benötigen, bei meinem (EZ 12/2005, BKS) hat das Kabel die Teilenummer: 7L6 971 537 A

Dann hoffe ich mal, dass das Problem damit behoben ist und danke euch allen für die Hilfe 👍