

Luftfahrwerk die unendliche Geschichte

Beitrag von „pe7e“ vom 18. März 2021 um 12:08

Hi Florian,

Glückwunsch zum Touareg.

Eine unendliche Geschichte wird das Problem hoffentlich nicht.

Zunächst würde ich der Ursache des erhöhten Strombedarfs rausfinden. Die Niveauregulierungssensoren sind mit ziemlicher Sicherheit nicht der Grund dafür. Evtl. zieht der Kompressor zu viel Saft weil er irgendeinen Defekt hat. Vermutlich wäre es das Beste zunächst den Kompressor zu prüfen.

Ohne Weiteres würde ich auch nicht ein 40A Relais gegen ein anderes Tauschen. Nicht das der Kabelbaum darunter leidet und der ganze Touareg abfackelt.

Zu finanziellen Thema: ein halbes Jahr ist ja noch nicht rum. Falls du ihn nicht privat gekauft hast, sollte der Händler da die KOSTen mit tragen.

Gruß Peter