

Vom TT8N zum TRex V10

Beitrag von „chrisTT“ vom 21. März 2021 um 09:54

Moin Sebastian,

schau mal in den Beiträgen der vergangenen Tage. Ich meine, da gibt es gern ein Problem mit der Tandempumpe, die wohl im Bereich der Zylinderkopfdeckel sein soll.

Viel Erfolg!

Chris