

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „IngoM“ vom 24. März 2021 um 13:13

Hallo Toni,

ob das Nachteile hat, kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen. Es könnte vielleicht sein, dass die Kugelköpfe/Pfannen größer sind, wegen der höheren Kräfte.

Ich glaube, dass ich mich korrigieren muss, denn ich habe gerade auf einem anderen Bild gesehen, dass der Halter für das Reserverad nicht an der Heckklappe befestigt ist, sondern links neben der Klappe. Somit sehe ich doch nicht dafür die Erklärung, dass die 2050 N für die Heckklappe mit Reserverad sind 🤔

Oder es gibt noch andere Anbauten für die Heckklappe, die die 2050 N erklären.

[Rad1.jpg](#)

Gruß, Ingo