

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „dieseldriver“ vom 25. März 2021 um 09:58

Hier meine Bilder vom Tandempumpentausch:

[touareg-freunde.de/gallery/image/46062/](https://www.touareg-freunde.de/gallery/image/46062/)

[touareg-freunde.de/gallery/image/46063/](https://www.touareg-freunde.de/gallery/image/46063/)

Man sieht, dass wenn man die Spritzwand entfernt, dann ist reichlich Platz um die Pumpe auszubauen und das OHNE den Motor ausbauen zu müssen 😎

SG,

dieseldriver