

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „dieseldriver“ vom 25. März 2021 um 09:58

Hier meine Bilder vom Tandempumpentausch:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

Man sieht, dass wenn man die Spritzwand entfernt, dann ist reichlich Platz um die Pumpe auszubauen und das OHNE den Motor ausbauen zu müssen 😎

SG,

dieseldriver