

5L V10 TDI 2003 mit 243000 km : keine Motorleistung mehr nach Turbowechsel

Beitrag von „Fastjaco“ vom 27. März 2021 um 13:56

Hallo, ich haben den V10 tdi von ende 2003 , siehe in Titel, wohne in Belgien.

Den rechten Turbo hat olverlust vorher und jetzt hat meine Werkstatt 2 neue Turbos montiert (Garett glaube ich) +2 neue vacuumpumpen am hinten von Block.

Alles gut und wieder montiert, motor läuft und Touareg fährt aber ich habe nicht den full power. Den Wagen bleibt in Notlauf.

Meine monteur hat alle fehlercodes geloscht mit Bosch Apparatur, ich fahre damit weg an seine Werkstatt, aber kein full power. 😞

Oder er bleibt in Notlauf order die neue Turbos functioniern nicht...

Ich habe selbst kein Gerat um die fehlercodes zu lezen in OBD...muss ich vielleicht kaufen ?

Haben Sie informationen oder tricks fur mich ? Hat jemand hiermit Erfahrung ?

Danke & grusse, Jeroen 😊