

5L V10 TDI 2003 mit 243000 km : keine Motorleistung mehr nach Turbowechsel

Beitrag von „ratte321“ vom 28. März 2021 um 14:03

Bei der Aktion wurde mit Sicherheit der Motor ausgebaut, und jetzt stellt sich die frage ob wieder alle Kabel angesteckt sind usw.

Ohne Fehlerauslese wird dir hier niemand helfen können, mit den angezeigten Fehlercodes kann man dann ansetzen.

Ohne Fehlercodes ist das sonst reine Wahrsagerei und bringt dich nicht weiter.

Fahre in irgendeine Werkstatt lasse ihn auslesen und Fotografiere es oder lasse es Ausdrucken und schreibe es hier dann rein

Wenn du ihn Auslesen lässt schaue dir die Messwertblöcke von den Pumpe Düse Element (PDE) mit an, nicht das unsauber gearbeitet wurde und die PD was abbekommen haben. In der Leerlaufreglung solltest du das sehen alle Werte über 1 stellen schon ein anstehendes Problem dar.