

AGR-Ventil ausbauen

Beitrag von „coala“ vom 30. März 2021 um 16:48

Servus Steven,

hast du das Problem bei beiden Stellmotoren oder nur einseitig? Eigentlich sind das nur drei Schrauben, der O-Ring muss im Anschluss jeweils ersetzt werden.

Grüße

Robert