

# Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

**Beitrag von „RlinerBasti“ vom 31. März 2021 um 15:04**

Servus, ist das die Tandempumpendichtung ?

Diese Dichtung lag im Handschuhfach .

Google sagte es sei eine Kraftstoffpumpendichtung .

Ich denke ich probiers selbst mit dem wechsel der Dichtung hab eine Anleitung aus dem engl. Touaregforum .

Sonnige Grüße

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Sebastian 😊