

V6TDI - Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „Derrick“ vom 3. April 2021 um 20:36

Kann verschiedene Ursachen haben.

Beim 7L von meinem Bruder war das Verbindungsrohr vom AGR zum Turbo-Krümmmer defekt.

Zudem habe ich gestern und heute das Verbindungsrohr vom linken Krümmer zum Turbo gewechselt, weil das durch war.

Beides keine schöne Arbeiten 😞 .

Insbesondere um die Öl-Rücklaufleitung vom Turbo auszubauen braucht man kleine Hände die man sich am besten 5 mal bricht um an dir Schrauben zu kommen.

Gruß Stefan