

Flexible Kupplungsmuffe-Satz

Beitrag von „Joachim44“ vom 5. April 2021 um 19:34

Guten Abend!

Laut Aussage meiner Werkstatt gibt es folgende Anweisung von VW: Der Torsionskupplungs-Generator muss bei 150.000 km erneuert werden. Dabei muss der Kompressor der Klimaanlage aus- und eingebaut werden! Stolzer Preis: ca. € 800.000,--.

Mein Tuareg hat jetzt fast 210.000 km und ich merke nichts beim Schaltvorgang. Schaltet sehr sanft und geräuschlos.

Was soll ich machen?

Ich freue mich auf Tipps und bedanke mich im Voraus für jeder Hilfe!!!!