

ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Problembehebung“ vom 11. April 2021 um 19:23

hey hallo,

Ich habe ein identisches Problem bei meinem Onkel seinem T-rex.

Innenraum nackig gemacht, trocken gelegt.

Wir waren in einer Werkstatt zwecks auslesen.

Keine Kommunikation zum abs/ESP

Keine Kommunikation zum getriebe

Keine Keine Verbindung zum Allrad stg

Keine Verbindung zu lenkwinkelsensor

Ich vermute durch den wassereinbruch, Oxidation am sicherungsträger! (habe ich aber nicht kontrolliert zwecks Zeit mangel)

Und gerade hab ich diesen Beitrag gefunden!

Gab es eine lösung bei diesem Beitrag???

Mfg