

## **ABS/ESP Fehler usw.**

**Beitrag von „Problembehebung“ vom 11. April 2021 um 19:23**

hey hallo,

Ich habe ein identisches Problem bei meinem Onkel seinem T-rex.

Innenraum nackig gemacht, trocken gelegt.

Wir waren in einer Werkstatt zwecks auslesen.

Keine Kommunikation zum abs/ESP

Keine Kommunikation zum getriebe

Keine Keine Verbindung zum Allrad stg

Keine Verbindung zu lenkwinkelsensor

Ich vermute durch den wassereinbruch, Oxidation am sicherungsträger! ( habe ich aber nicht kontrolliert zwecks Zeit mangel)

Und gerade hab ich diesen Beitrag gefunden!

Gab es eine lösung bei diesem Beitrag???

Mfg