

AHK nachgerüstet, Komfortsteuergerät nun Tot?

Beitrag von „AndiSchmitz“ vom 16. April 2021 um 13:52

Ich war nicht davon ausgegangen das es solche Komplikationen gibt. Und das Kabel wurde nach Kabelfarbe angeschlossen. Laut des Herstellers iT aber die pin belegung wichtiger und kann abweichen...