

Gebläse hinter Handschuhfach läuft dauerhaft

Beitrag von „LoboSueco“ vom 18. April 2021 um 16:16

Im SSP301 (nur in EN geladen, für das deutsche Exemplar verlangt jemand in der Bucht 19€) habe ich auf Seite 56 dieses interessante Teil entdeckt, das sonst nirgendwo beschrieben wird und auch im danach folgenden Diagramm nicht erwähnt ist:

Photosensor 2 for solar irradiation G134

Allein von der Übersetzung her das anscheinend etwas mit dem Problem zu tun, aber was?

Gruß aus dem Wald