

Touareg V10 2003 mit 243000 km, 2 neue turbo's :fehler code 16619 (P0235) Extra druck

Beitrag von „Fastjaco“ vom 24. April 2021 um 11:07

Hallo,

ich habe ein Touareg V10 , jahr 2003 mit 243000 km, seit kurz 2 neue turbo's derauf montiert, Motor läuft ok, aber wan ich richtig gaz gebe, fast schnell fallen die Turbos aus, und habe ich fehler code 16619 (P0235) "Extra druck" actief.

die turbos functionieren nicht mehr denn.

Passiert am meisten wan motor nog kalt ist (auch bei weniger gaz zum beispiel 2500 rpm; 30% gaz)

dan muss ich den motor abschalten und wieder starten, dan läuft er wieder normal.

Wann motor warm ist dauert manchmal langer aber Probleem passiert nog.

Meine Bosch Werkstatt kennte diese fehler meldung nog nicht...und hat nicht so viel Erfahrung mit V10.

Er sagt das konnten die 2 druksensoren sein, links und rechts vom motor (keine drucksensor mit kleine schlauche daran), ich habe bilder ?

Haben sie das schon gehat ? Erfahrung damit ?

Vielen dank fur ihre Hilfe !

Gruss, Jeroen