

5L V10 TDI 2003 mit 243000 km : keine Motorleistung mehr nach Turbowechsel

Beitrag von „Fastjaco“ vom 24. April 2021 um 11:10

Zur info: Problem ist gelöst: die kleine Regelstange am turbo war nicht richtig eingestellt, und beim start-up von motor geht er aus seine normales werkgebiet und gabt ein Fehler.

Werkstatt hat die Regelung an Stange angepasst, und jetzt läuft er ok.