

5L V10 TDI 2003 mit 243000 km : keine Motorleistung mehr nach Turbowechsel

Beitrag von „ratte321“ vom 24. April 2021 um 12:11

Eigentlich braucht man da nichts einstellen 🤔

Hauptsache ist das er jetzt wieder läuft 😊