

Spiegel Beifahrerseite klappt nicht mehr aus

Beitrag von „Derrick“ vom 30. April 2021 um 07:22

Hallo,

sieht so aus wie wenn über der oberen Druckplatte der Feder ein Haltekeil eingeschoben ist, der in eine Nut von der Kabeldurchführung greift.

Ob das der richtige Weg ist kann ich allerdings nicht sagen.

Hab das Teil noch nicht auseinander gehabt.

Gruß Stefan