

Wasserpumpe beim V8 TDI undicht

Beitrag von „ThomasV6tdi“ vom 30. April 2021 um 09:00

So hier die Auflösung.

Die Pumpe muss Klappern, liegt wohl an der Unterdrucksteuerung.

Habe Antwort von Wolfsburg aus der Technikabteilung erhalten.

Somit kann die Pumpe am Montag eingebaut werden.