

# **Touareg V10 2003 mit 243000 km, 2 neue turbo's :fehler code 16619 (P0235) Extra druck**

**Beitrag von „Fastjaco“ vom 30. April 2021 um 18:03**

Hallo , wo kann man eventuell technische unterstutzung bekommen fur diese Probleme ?

ist es mogelich egentwo ausserdem eine VW Werkstatt ?

Danke & Gruss