

Sitzheizung schaltet sich nach einigen Minuten automatisch aus... ???

Beitrag von „Bergheimer“ vom 28. August 2021 um 09:20

Guten Morgen,

gleicher Fall, deswegen schreibe ich hier in das alte Thema :

Ungewöhnlich schnelle und starke Aufheizung des Fahrersitzes, automatische Abschaltung nach ca. 2 Minuten.

VCDS wirft als Ergebnis aus :

1 Fehler gefunden:

03312 - Temperaturfühler für Sitzheizung

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101010

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 81

Kilometerstand: 129554 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2021.06.23

Zeit: 13:12:21

Weiß jemand, ob das Bauteil einzeln zu ersetzen ist oder ob es sich um eine ins Leder eingeschweißte Komponente handelt ?

Denkbar wäre auch, dass das Heizelement defekt ist und der Temperaturfühler

nur seinen Dienst als Sicherungsschalter ausführt und dadurch im Fehlerspeicher steht.

Es handelt sich hier um den Fahrersitz, Leder mit Klimatisierung.

VG

didi