

Fehler Frischluft- / Staudruckklappe

Beitrag von „Bergheimer“ vom 28. August 2021 um 11:21

Guten Morgen,

folgenden Fehlereintrag zur Klimaanlage.

Mechanischer Fehler Stellmotor, aber kein Hinweis auf welchen, also irgendwas mit V\$\$\$?

Wie ist der Fehler zu deuten ?

VG

Didi

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb

Teilenummer SW: 7P6 907 040 CP HW: 7P6 907 040 CP

Bauteil: Klima 4 Zonen H23 1507

Codierung: 36D600BE70

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 004001

ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod

VCID: 045076BD6E9292ABABB-8050

2 Fehlercodes gefunden:

0381 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [008] - -

[Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 188

Kilometerstand: 129554 km

Datum: 2021.06.23

Zeit: 13:12:21

0414 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe

B108B 07 [008] - Mechanischer Fehler

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 3

Verlernzähler: 183

Kilometerstand: 129006 km

Datum: 2021.06.08

Zeit: 15:06:51