

Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „Basti46120“ vom 29. August 2021 um 17:01

[Zitat von Dicker2005](#)

war bei mir auch links unten alles verrußt. Erste Vermutung war erst Turbolader, aber es war der Fächerkrümmer (hat Loch gehabt) habe mir in Ebay einen Gusskrümmer erstanden 129,90 (NEU in Beschreibung steht : ersetzt 1:1 den Riss anfälligen Blechkrümmer)

Der alte ist aus Blech mit Hitzebleche unten und oben.

Der Neue hat keine Hitzebleche - laut Aussage von Firma auch nicht nötig da er durch Materialstärke und Material nicht so heiß wird.

Einbau habe ich von freier Werkstatt machen lassen (2AW) wurden dann vier daraus. Bei VW kostet Krümmer ca. 550.- zuzügl. Einbau.

Hallo!

Den Krümmer hat VW getauscht - natürlich auch Original Ersatzteil. Wäre hier wirklich etwas undicht hätte ich auf Arbeit und Teil ja noch Garantie, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen - ich muss mal bei Gelegenheit mit der Endoskopkamera alles anschauen.

Ich vermute aber das Verbindungsrohr vom Krümmer zum Turbo. Bei der linken Seite sieht man gut hin, da glänzt alles - also dicht. Die rechte Seite (Fahrerseite) da sitzt der Turbo darüber und ich sehe nicht gut hin. Würde auch erklären, weshalb ich nicht diese „Pft-Pft-Pft“-Geräusche habe.