

Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „coala“ vom 6. September 2021 um 19:32

[Zitat von Hannes H.](#)

Servus,

soweit mir bekannt ist, hatten beim 7P alle Modelle ab dem Facelift die Sensoren verbaut. Die Variante mit dem indirekt messenden System gab es erst ab dem T3.

Servus,

hast Recht!

Grüße

Robert