

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „lobiter“ vom 17. September 2021 um 15:54

Hallo zusammen,

Ich bin neu hier und grüße alle Touareg-Freunde ☺☺☺

Leider habe auch ich den Bug mit der RFK. Die Firmware 5238-Josi ist installiert.

Es wäre toll, wenn ich den Fix bekommen könnte.

Danke vorab!